

DEKRA Automobil GmbH  
An der Hansalinie 19, 48163 Münster

Stövesand-Lackiererei GmbH  
Dorfstraße 24  
59269 Beckum

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Münster  
An der Hansalinie 19  
48163 Münster  
Telefon 0251 / 9757-0  
Fax 0251 / 9757-162  
E-Mail muenster.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Günter Stegemann  
Tel. direkt 0251 9757-140  
Tel. mobil 0171-5560600

## Werkstattprüfung für Lackierfachbetriebe

	<b>Erstprüfung</b>
Auftraggeber	Stövesand-Lackiererei GmbH, Dorfstraße 24, 59269 Beckum
Ihr Auftrag vom	19.10.2018, telefonisch durch Herrn Stövesand, auf Wunsch des zu zertifizier. Lackierbetriebes
Besichtigung	07.12.2018 Stövesand-Lackiererei GmbH, Dorfstraße 24, 59269 Beckum
Ansprechpartner	Herren Ewald und Eric Stövesand Telefon 025213637

### Betriebsdaten

Gesellschaftsform	GmbH
Eigentümer	Herren Ewald und Eric Stövesand
Betriebsleiter	Herren Ewald und Eric Stövesand
Telefon	025213637

### Stundenverrechnungssätze netto (nach Aushang)

Lack	89,50Euro/Std
------	---------------

Duplikat

**Lackmaterialberechnung netto (Nach Aushang)**

Hersteller (mit Hersteller Zeitvorgabe)      Anteilig vom Lacklohn      28,00%

**Anzahl Mitarbeiter**

Büro/Annahme		3,0
Auszubildende		4,0
Lackiererei		6,0
davon Lackiermeister	3,0	
Gesamt		13,0

**Betriebliche Anforderungen**

Anhänge		Bemerkungen
Foto(s): Nachweis Eintrag Handwerksrolle	✓	
Schriftliche Anlagen: Schulungsnachweise	✓	
Schriftliche Anlagen: Unterschriebene Auftragserteilung und Nutzungsbedingungen	✓	

Duplikat

Anforderungen allgemein	Bemerkungen
Eintrag in die Handwerksrolle im Lackierhandwerk (Handwerkskarte; Nachweis: Fotodokumentation)	✓
Stundenverrechnungssätze ausgehängt	✓
Transportmöglichkeit von Fahrzeugen	✓
EDV-gestützte Schadenkalkulation	✓
Kalkulationssystem:	Audatex
Zwei Schulungstage je produktivem Mitarbeiter und 24 Monate	✓
Zugang zu Lackleitfäden der Lackhersteller	✓
Hersteller:	Glasurit

Anforderungen Lack	Bemerkungen
Lackiererei mit entsprechender Be- und Entlüftung sowie mehrstufigem Filtersystem	✓
Hersteller/Baujahr:	Wolf, Bj. 2004
Regelmäßige Wartung der Lackieranlage (Kopie Wartungsnachweis beifügen)	✓
Arbeitsplatzabsauganlage (fest/mobil)	✓
Hebebühnen	✓
Anzahl:	4
Lackschichtdickenmessgerät	✓
Infrarottrockner	✓
Infrarotthermometer	✓
Farbtonmusterkarten des Lackherstellers- und / oder Farbmessgerät	✓
Separate Füller- und Spritzspachtelpistole	✓
Separate Lackierpistole für Basislack	✓
Separate Lackierpistole für Klarlack	✓
Lackierpistolenwaschautomat	✓
Schutzhandschuhe (lösungsmittelresistent)	✓
Atemschutzmasken	✓
Trockenschleifsystem	✓
Hersteller:	3M
Farbmischanlage	✓
Elektronische Mischwaage	✓
Kunststoffreparatur	✓

Bauliche Anforderung	Bemerkungen
Ordentliches Erscheinungsbild (außen und innen)	✓
Ordnung und Sauberkeit: Außenbereich inclusive Fassade	✓
Note 1-2	
Ordnung und Sauberkeit: Innenbereich	✓
Note 1-2	
Hinweis auf Kundenparkplatz/Kundenempfang	✓
Überdachte Auftragsannahme (Hebebühne separat oder in der Werkstatt)	✓
Sitzgelegenheit für Kunden	✓
Separate Kundentoilette mit Waschbecken	✓
Lager für Lack und Betriebsstoffe	✓
Finishbereich mit geeigneter Beleuchtung	

Duplikat



Zugesicherte Verpflichtung des Fachbetriebs	Bemerkungen
Über die gesetzliche Gewährleistungsfrist hinausgehende Übernahme der Herstellergarantie für durchgeführte Arbeiten	✓
Der Fachbetrieb verpflichtet sich, die Vorgaben der Lackhersteller & VOC-Richtlinie (Lösungsmittelverordnung) zu beachten und einzuhalten	✓
Abfallentsorgung unter Einhaltung der allgemeinen Abfallentsorgungsvorschriften	✓
Angebot eines Ersatzfahrzeuges für Kunden: innerbetrieblich	✓
Fahrzeugendreinigung	✓

Qualitätskontrolle	Bemerkungen
Arbeitsprobe zur Reparaturqualität der Lackierung im direkten Sichtbereich des Fahrzeugs	✓ 07.12.2018
Fahrzeughersteller/Typ:	✓ VW Caravelle
Lackierung/Farbton:	✓ grün
Lackierung: Metallic	✓
Farbton- Glanzgradunterschied	✓
Oberflächenbeschaffenheit	✓
Lackeinschlüsse	✓
Übergänge/Beilackierung	✓
Ablebespuren	✓
Lackschichtdickenmessung (Angabe je Karosserieteil)	✓
Kofflülge links unterhalb 150µm	
Fahrertür unterhalb 150µm	
Seitenteil links unterhalb 250µm	

Anhänge	Bemerkungen
Übersichtsfotos (max.5) Einfahrt, Hof, Kundenparkplätze, Gebäude	✓
Übersichtsfotos (max.3) Büro, Sitzgelegenheit für Kunden	✓
Übersichtsfotos (max.3) Werkstatt	✓
Foto: Lackierkabine	✓
Foto: Lager für Lack und Betriebsstoffe	✓

Duplikat

Foto: Infrarottrockner	<input checked="" type="checkbox"/>
Foto: Farbmischanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Foto: Lackierpistolenwaschautomat	<input checked="" type="checkbox"/>
Fotos zur Qualitätskontrolle und Arbeitsprobe (2 Übersichtsfotos und mind. 2 Fotos vom lackierten Bereich)	<input checked="" type="checkbox"/>

### Abschlussbesprechung

Die DEKRA Qualitätsstandards für eine fachgerechte Fahrzeuglackierung sind:  
erfüllt

Zertifikat gültig bis: 12.12.2020

Der Betrieb verpflichtet sich gegenüber der DEKRA Automobil GmbH, die im Prüfprotokoll aufgeführten Kriterien und Qualitätsstandards jederzeit über die gesamte Laufzeit des Siegels einzuhalten. Dies bezieht sich auch auf außerbetrieblich in Auftrag gegebene Arbeiten und umfasst insbesondere auch die Verpflichtung, nur die im Anhang zu diesem Prüfprotokoll genannten Betriebe oder markengebundene Fachwerkstätten mit den jeweils genannten Dienstleistungen zu beauftragen.

Für den Fachbereich  
Günter Stegemann  
Dipl.-Ing. (FH)

Der Sachverständige  
Torsten Steingröver

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

### Anlagen

Nutzungsvereinbarung  
Wartungsunterlagen Lackierkabine  
Handwerkskarte

Verteiler: Duplikat an Herrn Torsten Steingröver, Hopsten



Bild 1 :    Übersichtsfotos: Einfahrt, Hof, Kundenparkplätze, Gebäude



Bild 2 :    Übersichtsfotos: Einfahrt, Hof, Kundenparkplätze, Gebäude

Duplikat



Bild 3 :      Übersichtsfotos: Einfahrt, Hof, Kundenparkplätze, Gebäude



Bild 4 :      Übersichtsfotos: Büro, Sitzgelegenheit für Kunden

Duplikat



Bild 5 :    Übersichtsfotos: Büro, Sitzgelegenheit für Kunden



Bild 6 :    Werkstatt



Bild 7 : Werkstatt



Bild 8 : Lackierkabine

Duplikat



Bild 9 : Lackierkabine




Bild 10 : Lackierkabine

Duplikat



Bild 11 : Lager für Lack- und Betriebsstoffe



Bild 12 : Lager für Lack- und Betriebsstoffe



Bild 13 : Infrarottrockner



Bild 14 : Farbmischanlage



Bild 15 : Lackierpistolenwaschautomat



Bild 16 : Qualitätskontrolle und Arbeitsprobe  
Linke Seite unterhalb zum Teil instandgesetzt und nachlackiert

Firma  
DEKRA Automobil GmbH  
Handwerkstraße 15



70565 Stuttgart

Auftrag 93617

06.12.2018

---

Bezeichnung: <b>PRÜFUNG</b>	Kennz:	Fgst-Nr:
FarbNr:           Farbe:	Erstzul:	Ihr Auftr: <b>DEKRA</b>
<b>Werkstattzertifizierung</b>		
Annahme: <b>07.12.2018</b> Termin: <b>07.12.2018 16:00</b>	Kunden-Nr.: <b>21745</b>	Tel: <b>+49.711.7861-0</b> Tel.-priv: <b>0711</b>

---

Beschriftungsarbeiten	Teile-Nr	Einzelpreis	Preis-Eur
1 mal PRÜF-PROTOKOLL			
<b>Zwischensummen</b>			Preis-Eur
	1 Std = 1 Std.	Std.	
<b>Endsummen</b>			

Netto Summe	0,00 Eur
Endpreis	0,00 Eur

Fertig:  
Gel. Teile:  
Gebr. Zeit:

Angerufen:  
Weggebracht:

Abgeholt:  
Postversand:  
Rech. am:

